

Số: 755/BV-KHTH

Kiên Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá
"Sửa chữa, thay thế linh kiện 02
máy thở xâm lấn Bellavista 1000"

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá theo mẫu để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc "Sửa chữa, thay thế linh kiện 02 máy thở xâm lấn Bellavista 1000" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Tên đơn vị: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang.
 - Địa chỉ: Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
 - Họ và tên: Danh Nhật Thuyền.
 - Chức vụ: nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp
 - Số điện thoại: 0869.733.252
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang.
Địa chỉ: Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

(Đơn vị báo giá có thể gửi trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h ngày 15 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 25 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện (đính kèm Danh mục).
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên

Giang.

Địa chỉ: Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.


3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo thương thảo hợp đồng.

4. Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang cảm ơn sự hợp tác của quý công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử BV;
- Lưu: VT, KHTH, dnthuyen.

105. **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hoàn

Danh mục




Kèm theo Công văn số 455/BV-KHTH ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang

STT (1)	Tên dịch vụ (2)	Nội dung yêu cầu (3)
1	Sửa chữa, thay thế linh kiện 02 máy thở xâm lấn Bellavista 1000	Sửa chữa và thay thế các linh kiện: <ul style="list-style-type: none">- Lỗi Technical failure 388 – No O2 dosing possible- Lỗi Pin không thể sạc

Số: 08/Maytho_AP_LPKG

Ngày: 24/5/2024



ABÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

**Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH KIÊN GIANG
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ**

Thiết bị : Máy Thở
Model : Bellavista 1000
Số máy : MB153194


TÌNH TRẠNG BAN ĐẦU	TÊN PHỤ TÙNG	HƯ HỎNG
Máy báo lỗi: Technical failure 388 - No O2 dosing possible Máy báo lỗi pin không thể sạc	- Van an toàn oxy - Pin	- Van an toàn oxy - Pin
HÌNH ẢNH		NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
		<input type="checkbox"/> : LỖI KỸ THUẬT
		<input type="checkbox"/> : LỖI LẮP RÁP
		<input type="checkbox"/> : LỖI NGƯỜI SỬ DỤNG
		<input checked="" type="checkbox"/> : KHÁC
		<input checked="" type="checkbox"/> : KHÁC
		- Sau thời gian sử dụng máy thở hư van an toàn oxy và pin

Phương án sửa chữa

- Thay mới các phụ tùng sau:
- + Thay 02 pin
- + Thay 01 van an toàn oxy

PHÒNG KỸ THUẬT

Nguyễn Anh Khoa



Số: 09/Maytho_AP_LPKG

Ngày: 24/5/2024

BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

**Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH KIÊN GIANG
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ**

Thiết bị: Máy Thở
Model : Bellavista 1000
Số máy : MB153200

TÌNH TRẠNG BAN ĐẦU	TÊN PHỤ TÙNG	HƯ HỎNG
Máy báo lỗi pin không thể sạc	- Pin	- Pin
HÌNH ẢNH	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG	
	<input type="checkbox"/> : LỖI KỸ THUẬT <input type="checkbox"/> : LỖI LẮP RÁP <input type="checkbox"/> : LỖI NGƯỜI SỬ DỤNG <input checked="" type="checkbox"/> : KHÁC <input checked="" type="checkbox"/> : KHÁC - Sau thời gian sử dụng máy thở hư pin	

Phương án sửa chữa

- Thay mới các phụ tùng sau:
- + Thay 02 pin

PHÒNG KỸ THUẬT

(Handwritten Signature)
Nguyễn Anh Khoa